Best Available Copy

⑭日本園特許庁(JP)

①実用新案出願公開

四 公開寒用新案公報 (U)

昭61-38484

@Int Ci 4 26 B 45 B 26 B

識別記号 庁内整理番号

昭和61年(1936)3月11日

審査請求 未請求 (全2頁)

図考案の名称

雨傘の搾水機

包实 昭59-122194

昭59(1984)8月9日

埼玉県北埼玉郡北川辺町柳生152-26

紡株 武 会 社 東京都墨田区墨田5丁目17番4号

弁理士 安形

砂実用新案登録請求の範囲


機枠に、少なくとも一方が他方に対し離接方向 に移動可能で回転自在に支持された吸水及び保水 性に富む多孔質体から成る1対の吸水ロールと、 これら吸水ロールの少なくとも一方の直下部にあ つて前記吸水ロールの下部周面を撓ませて食い込 むように圧接して回転自在に設けられた剛性を有 する材料から成る搾りロールと、前記一方の吸水 ロールを他方の吸水ロールに対し離接する方向に 移動させる操作手段とを具備することを特徴とす


る雨傘の搾水機。

図面の簡単な説明


第1図はこの考案による傘立の搾水機の一実施 例を示す解視図、第2図は同不使用時における各 ロールの位置関係を示す側面図、第3図は同使用 時における各ロールの位置関係を示す側面図であ

1, 2…吸水ロール、4…機枠、7…支持アー ム、10…足踏ペグル、11…搾りロール、15






車間 昭61-38484(2)



JP,61-038484,U © STANDARD © ZOOM-UP ROTATION No Rotation RELOAD PREVIOUS PAGE NEXT PAGE

実際 昭61-38484(2)



命日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公開

⑩ 公開実用新案公報(U)

昭61-38484

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和61年(1986)3月11日

F 26 B A 45 B F 26 B 5/14 11/00 5/16 7380-31 6766-3B 7380-31

審查請求 未請求 (全 質)

8考案の名称

高雄の搾水機

必要 願 昭59-122194

昭59(1984)8月9日 出

案 卷

雅弘

埼玉県北埼玉郡北川辺町柳生152-26

砂出 類 趨紡株式会社 人

東京都墨田区墨田5丁目17番4号

砂代 理 人 弁理士 安形 雌三

明 細 蓍

1.考案の名称 雨傘の搾水機

2.実用新案登録請求の範囲

機棒に、少なくとも一方が他方に対し離接方向に移動可能で回転自在に支持された吸水口の吸水口の吸水口の吸水口の少なくとも一方の吸水口の少なって前記吸水口の少なって前記吸水口の心を制度にあってがある。 一方の吸水口の吸水口の吸水口の協力のではまられた。 で回転を有する材料がある増りロールに対れた。 が関係を有する材料がある増りロールに対れた。 が関係を有する材料がある場ではない。 が開始を有する材料がある場ではない。 が開始を対している。 がある方の吸水口の吸水口の吸水口の吸水ではない。 がある方の吸水口の吸水口の吸水ではない。 がある方の吸水口の吸水ではない。 がある方の吸水口の吸水ではあるでではない。 がある方の吸水ではる機能をする所能をする所能をする所能の増水機。


3. 考案の詳細な説明

(考案の技術分野)

この考案は耐傘の格水機に関し、特に水垂れ しない状態として屋内であっても携行すること

1

927





ができるようにした雨傘の搾水機に関する。 (考案の技術的背景とその問題点)

そこで、建物等の入口にビニール袋を用意しておき、これに雨漏れした傘を挿入するようにし、各自に携行させるようにしているところもあるが、これによるとビニール袋に雨濡れした傘を挿入すること自体容易でなく、手を溜した

り、他の持ち物を濡らすなどの不都合があると 共に、使用し終えたビニール袋を回収しなけれ ばならず、また回収個所にビニール袋が散乱し て発感を損ない、その清掃も容易でないという 欠点がある。

(考案の目的)

سر سا

この考案は上記従来技術の問題点に着目し、 これを解決することを目的とするもので、 簡単 な操作により兩彌れした傘の雨露を搾りとり、 水垂れしない状態として携行することができる ようにした雨傘の搾水機を提供するものであ る・

(考案の概要)

上記目的を達成するためこの考案においては、機枠に少なくとも一方が他方に対し維接方向に移動可能で回転自在に支持された吸水及の保水性に富む多孔質体から成る1対の吸水ロールと、これら吸水ロールの少なくとも一方の直下部にあって上記吸水ロールの下部周面を携ませて食い込むように圧接して回転自在に設けら



3

929



(考案の実施例)

以下、この考案の実施例を図面について説明する。

1対の吸水ロール1,2は吸水性,保水性に 富む多孔質体から成るもので、この多孔質体と しては例えば特公昭48-20019号公報に示される ような 、ポリビニルアセタール(PVA) 系多孔 質体が用いられる。

図示実施例では、一方の吸水ロール1は位置

4

上記吸水ロール1の直下位置には、金属、合成樹脂、その他剛性のある材料で作られた搾りロール11が機枠4の側膿間に軸13により回転自在に支持して設けられ、この搾りロール11の周面は吸水ロール1の周面を撓ませて食い込むよ





うに圧接されている。機や4の内部下方には水 留め15が設けられており、この水留め15には排水ホース18が接続されていて、自然排水又はポ ンプ17により強制排水させるようになってい る。

なお、上述の実施例では足路ペダル10を踏んでいる間、吸水ロール1,2が互いに圧接されるようにしているが、これは吸水ロール1 ペク を 常はね付勢より圧接させておき、足路 ル10を操作したとき離間して傘を挿入する 時間 しても良く、また、吸水ロール1,2の開ける は、足路ペダル10に代え手で操作する ように しても良い。 更には、ポタンとモーダ の回路で自動的に行なうようにすることも可能である。

次に作用を説明する。

第2図の状態において、雨に濡れた傘を吸水 ロール1,2間に上方から挿入し、足路ペダル 10を踏むと、支持アーム7,7が旋回して可動 側の吸水ロール2が傘に圧接する(第3図)。

こで傘を験々に上方に引き抜くようにれている爾麗は吸水ロール1,2 に 銀木 ロール1,2 に 銀木 ロール1,2 に の摩擦性により吸水ロール1,2 に の下で変数がらなった。 ない のでは、 の体が は、 のない は、 のとなる。

このように傘を引き抜き終るまでの間に、傘 布に付着していた雨水は全て吸水ロール1,2 に吸いとられて除去され、引き抜いた後、傘を 手に携行しても水垂れしないことは勿論、若衣 や持ち物に触れてもこれを濡らすことのない状





態になる。なお、傘の濡れ具合により足路ペダル10の踏み力を加減することにより所望の搾り状態が得られ、また傘がひどく濡れている場合には、上記の搾り提作を2回乃至はそれ以上繰返すことにより完全に水分を除去することができる。

上述では搾りロールを1個とし、吸水ロール 1に食い込むように設けているが、吸水ロール 1、2にそれぞれ設けるようにしても良い。 (考案の効果)

以上説明したようにこの考案は、機棒に少なくとも一方が他方に対し離接方向に移動可に対し、回転自在に支持された吸水及び保水性宮む多孔質体から成る1対の吸水ロールとも一方の吸水ロールの下部関値を構ませた関性をして回転自在に設けられた関性をするが見して回転ので、一方の吸水ロールに対しながある増りロールに対し離接するで、地を地方の吸水ロールに対し離接をしたので、動きせる操作手段とを設けた構成としたの考慮に

吸水ロール間に雨に濡れた傘を差し込んで引き 抜くのみの簡単な操作により、傘布に付着した 水分をほぼ完全に拭い去ることがなき、そくな ま屋内に携帯しても水垂れすることがなる また設置スペースも できな、また設置スペースも を放取類を腐さず、また設置スペースを ななに比し極めて少なくてすみ、機枠の できるできるできるできる優れた効果がある。


4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案による傘立の抑水機の一実施例を示す斜視図、第2図は同不使用時における各ロールの位置関係を示す側面図、第3図は同使用時における各ロールの位置関係を示す側面図である。

1,2 …吸水ロール、4…機枠、7…支持アーム、10…足路ペダル、11…搾りロール、15…水留め。



q



9**36** 実開 61 - 384 8 **4**

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.